

***Demandas de Obras - Obras #11325**
Relatório Fotográfico Sena Madureira

15/12/2014 10:08 - Adonias de Sá Portela

Situação: Em andamento	Início: 15/12/2014
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 50%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Plano Diretor de Obras:
Campus: 01-Reitoria;	Solicitante: Marcelino
Escopo do Trabalho:	Natureza da Despesa: 449051-Obras e Instalações
Manifestação do Gestor:	
Justificativa :	
Descrição	
Relatório Fotográfico de Sena Madureira	

Histórico

#2 - 12/09/2015 21:49 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 12/09/2015 21:56 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Em andamento para Nova

#4 - 12/09/2015 22:03 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Arquivos

relatorio fotografico de sena.pdf	11,546 MB	15/12/2014	Adonias de Sá Portela
-----------------------------------	-----------	------------	-----------------------