

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #11531

Tomadas Sala de Professores

08/01/2015 11:28 - Katia Silva Machado

Situação: Concluída	Início: 08/01/2015
Prioridade: Alta	Data prevista: 20/01/2015
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Problema Identificado:
Informações Complementares: Aquisição de material para instalação de rede lógica	Solução Adotada:
Descrição	
<p>Solicitamos verificar se os serviços solicitado pelo TI, foi executado na sala de professores, que sera:</p> <p>'colocação de 05 tomadas na sala de professores, afim de ligar o roteador wifi, o switch 08 portas, computadores e impressoras, pois os mesmos estão interligados numa extensão elétrica.</p> <p>Além dessa situação, temos a instalação da rede elétrica(40 tomadas) e cabeamento de internet no novo laboratório de informática(antiga biblioteca), pois segundo informação temos alguns que encontram-se danificadas.</p>	

Histórico

#1 - 09/01/2015 09:20 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

A CSA,

Para providências, no sentido de atendimento quanto ao solicitado acima.

#2 - 14/01/2015 10:25 - Anônimo

- Situação alterado de Nova para Concluída
- Prioridade alterado de Urgente para Alta
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Informações Complementares ajustado para Aquisição de material para instalação de rede lógica.

* SALA DOS PROFESSORES_ As tomadas para ligar o roteador wifi já foram instaladas.

Alessandro MA

CSA-IFAM/CSGC