

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #23503

Reforma do telhado da Carpintaria

30/09/2016 10:59 - Anônimo

Situação: Concluída	Início: 30/09/2016
Prioridade: Urgente	Data prevista: 05/10/2016
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Problema Identificado:
Informações Complementares:	Solução Adotada:
Descrição	
□ □ □ □ Bom dia prezada Diretora !!!! □	
□ □ □ □ Conforme demandado, segue materiais necessários para a reforma da estrutura do telhado e troca de telhas da Carpintaria nas quais segue:	
□ □ □ _ Prego 5 polegadas: 2 kg;	
□ □ _ Prego 2 polegadas: 1 kg;	
□ □ □ _ Trena de 5 metros: 01 und;	
□ □ □ _ Telha Ondina Residencial 5mm: 10 und.	
□ □ □ □ OBS.: Os materiais citados acima estão em falta em nosso estoque no Almojarifado.	

Histórico

#1 - 30/09/2016 16:24 - Katia Silva Machado

- Tipo alterado de Aquisição para Análise SWOT
- Data prevista ajustado para 05/10/2016
- Situação alterado de Nova para Concluída
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Campus ajustado para 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;

Material disponível no almoxarifado.