

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento ao Usuário #26385
Serviço Hidráulico na Residencia

26/10/2017 10:53 - gerson henrique souza dos santos

Situação: Concluída	Início: 07/11/2017
Prioridade: Alta	Data prevista: 08/11/2017
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Email:
Atendimento: Presencial	Solução Adotada: Desobstrução dos ralos.
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Solicitante: Gerson Henrique Souza
Problema Identificado: Entupimento dos ralos causados pelos dejetos jogados diretamente nos ralos ao invés de nas lixeiras, com	

Descrição

Prezado Coordenador Odorico

Venho através desta solicitar a manutenção do desgotamento da fossa da residencia, pois a mesma está com vasamento , e venho novamente reforçar a manutenção do banheiro da residencia, pois estão entupidas as encanações.

Respeitosamente,

Gerson Henrique

Coordenador Substituto de Residencia.

Histórico

#1 - 26/10/2017 18:24 - Odorico Alves da Silva

- Setor/Serviço alterado de CGAE para DDE

- Encaminhado para alterado de Odorico Alves da Silva para Diemerson de Souza Nascimento

Boa noite prezado DDE - Sr. Diemerson Souza,

Encaminho solicitação da coordenação de residência estudantil para despacho ao DAP.

Att,

Odorico Alves.

#2 - 27/10/2017 21:38 - Diemerson de Souza Nascimento

- Setor/Serviço alterado de DDE para DAP

Prezada Diretora.

Encaminho para conhecimento e despacho.

Prof. Diemerson de S. Nascimento - DDE

#3 - 06/11/2017 18:33 - Diemerson de Souza Nascimento

- Encaminhado para alterado de Diemerson de Souza Nascimento para Katia Silva Machado

#4 - 07/11/2017 14:45 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO

- Data prevista ajustado para 08/11/2017

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo

- Início alterado de 26/10/2017 para 07/11/2017

- % Terminado alterado de 0 para 50

Para providencias URGENTE.

#5 - 08/11/2017 08:32 - Anônimo

- Tipo alterado de Atendimento para Atendimento ao Usuário

- Prioridade alterado de Urgente para Alta

- Atendimento ajustado para Presencial

- Campus ajustado para 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;

- Problema Identificado ajustado para Entupimento dos ralos causados pelos dejetos e objetos jogados diretamente nos ralos ao invés de nas lixeiras, como papéis, tampas de caneta, copos descartáveis, sacos de lixo, etc...

- Solução Adotada ajustado para Desobstrução dos ralos.

- Solicitante ajustado para Gerson Henrique

Tem de haver uma orientação maior quanto os procedimentos e uso dos alojamentos.

#6 - 22/11/2017 10:41 - Anônimo

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100