

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento ao Usuário #26769
Serviços a serem executados no Campus

17/01/2018 12:49 - Katia Silva Machado

Situação: Concluída	Início: 18/01/2018
Prioridade: Normal	Data prevista: 18/01/2018
Encaminhado para: Efraim dos Santos Pereira	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Email:
Atendimento: Por telefone	Solução Adotada:
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Solicitante: KATIA SILVA MACHADO
Problema Identificado:	

Descrição

VERSA SOLICITAR ENCAMINHAR PARA O CSA O QUE SE PEDE:

Proceder com limpeza do forro em PVC da cozinha para a adequada utilização do ambiente em condições adequadas de higiene;

Fazer levantamento de quanto sera necessraio de ceramica branca para piso, no ambiente onde é feito a alimentacao.

Assentamento do piso das cerâmicas na cor branca 45 x 45, no espaço de confecção da alimentação dos alunos, visto ter algumas cerâmicas já removida;

Ceramicar o ambiente da churrasqueira, onde encontra-se telada pelos militares da engenharia;

ANTIGA CGPEX:

Reposição aproximadamente 10 a 15% das telhas cerâmicas tipo plan e a troca da estrutura de sustentação do forro de PVC que está bastante comprometida devendo ser descartada; Providenciar relação de material para este fim.

Os ambientes internos foi utilizado para a contenção de um cavalo. Este animal comprometeu a higiene do local. Desta forma, é necessária vigorosa limpeza dos ambientes para utilização de alunos e professores do local;

É necessária a remoção de ninhos de animais como abelhas e cupins no local;

É necessária a limpeza da camada vegetal no entorno da edificação e seu interior;

Revisão das esquadrias de madeira e nos informar o que será necessario para troca;

Pintura interna e externa do ambiente;

Realização de serviços de descupinização da estrutura de madeira do ambiente com oleo queimado.

SALAS DE AULAS:

TROCAS DOS BASCULANTES DANIFICADO OU SEM A PROTECAO PARA ACRILICO INCOLOR.

CONTINUAR ATROCA DOS ACRILICOS FALTOSOS NAS SALAS DE AULA;

TROCA DE LAMPADAS NO REFEITORIO POR LAMPADA DE LED E PLATON, ONDE DEVERA SER FEITO A LIMPEZA TAMBEM DO FORRO, A FIM DE RETIRAR AS LAMPADAS FLUORESCENTE E AS CALHAS E REAPROVEITAR EM OUTRO AMBIENTE. NO MOMENTO DA RETIRADA DA CALHA DEVERA RETIRAR O FERRUGEM QUE FICOU NO FORRO.

ROCAGEM EM TORNO DO CAMPUS, COMECANDO PELO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E ENCERRANDO NA ENTRADA DO CAMPUS.

ROCAGEM NO AMBIENTE DA VIGILANCIA PROXIMO A PISCICULTURA E ROCAGEM NA COZINHA EXPERIMENTAL

Histórico

#1 - 18/01/2018 09:12 - Jane Fernandes Monteiro

- *Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO*
- *Situação alterado de Feedback para Nova*
- *Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Efraim dos Santos Pereira*
- *% Terminado alterado de 70 para 0*

Ao Coordenador Substituto da CSA,

Para providências, quanto ao atendimento dos serviços elencados na Demanda supra, conforme solicitado pelo DAP.

#2 - 17/04/2018 11:11 - Anônimo

- *Situação alterado de Nova para Concluída*
- *% Terminado alterado de 0 para 100*