

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #28655
substituição de lâmpadas queimadas

13/11/2018 12:09 - Odorico Alves da Silva

Situação: Concluída	Início: 13/11/2018
Prioridade: Urgente	Data prevista: 14/11/2018
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Problema Identificado:
Informações Complementares:	Solução Adotada:
Descrição	
<p>Bom dia prezada DAP - Sra. Katia Silva,</p> <p>Solicitamos a substituição de 4 lâmpadas espiral queimadas na cozinha do refeitório e 4 lâmpadas espiral e 1 comprida na CGAE, versa urgência no atendimento pois os referidos setores estão sem condições de trabalho no turno da noite.</p> <p>Att,</p> <p>Odorico Alves.</p>	

Histórico

#1 - 13/11/2018 18:54 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Data prevista ajustado para 14/11/2018
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo
- % Terminado alterado de 0 para 50

Para atendimento, onde somente agora esta sendo despachada POR MOTIVO DE NAO TERMOS TIDO INTERNET A TARDE

#2 - 21/11/2018 08:07 - Anônimo

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100