

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #6142

Reparos na caixa de captação de água do formigueiro

25/03/2014 16:07 - Bruno Vinicius Castro Guimarães

Situação: Concluída	Início: 25/03/2014
Prioridade: Urgente	Data prevista: 30/03/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: Campus São Gabriel da Cachoeira	Problema Identificado:
Informações Complementares:	Solução Adotada:
Descrição	
<p>Prezada Diretora,</p> <p>Faz-se necessário a aplicação de um rejunto no interior da caixa de concreto localizado ao lado do formigueiro; O procedimento é simples e qualquer terceirizado da JAX pode executar. O projeto está excelente, sendo necessário apenas essa correção.</p> <p>Grato</p>	

Histórico

#1 - 28/03/2014 11:40 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Data prevista ajustado para 30/03/2014
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo

PARA PROVIDENCIAS IMEDIATA,

NAIRSON

DAP SUBSTITUTO

#2 - 02/04/2014 16:23 - Anônimo

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

O reparo na caixa de captação já foi realizado e concluído.

Alessandro

CSA-IFAM/CSGC