

**COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #10219**  
**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO REFEITORIO**

14/10/2014 14:59 - Katia Silva Machado

<b>Situação:</b> Concluída	<b>Início:</b> 14/10/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 20/10/2014
<b>Encaminhado para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Ação:</b>	
<b>Campus:</b> 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	<b>Problema Identificado:</b>
<b>Informações Complementares:</b>	<b>Solução Adotada:</b>
<b>Descrição</b>	
<p>Versa o presente solicitar que seja recolocada a placa do refeitório que encontra-se solta, na eminencia de cair e quebrar. Recomendo recolocar a mesma um pouco acima da porta, a fim de evitar que a mesma seja danificada com o abrir e fecha daquele local.</p>	

**Histórico**

#1 - 25/11/2014 10:16 - Anônimo

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

A placa já foi recolocada.

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC